

Subject :

Year . Month . Date . ()

انجمن مهندسی نفت آمریکا برای سنجش سبلی و سنگینی نفت و فرآورده های آن مقیاسی تحت عنوان API

$$API = \frac{141.5}{SpGr^{4.15}} - 131.5$$

بصورت زیر تعریف می کنند:

همه مواد مورد نظر و هم ماده س در دردمای ۶۰°F است.

پسای محاسبات (BC) (Basic Calculation)

مثال ماده معدنی زغال سنگ را با درصد معاد زیر در نظر بگیریم

کولرد = ۲٪ ، نیتروژن = ۱٪ ، اکسیژن = ۹٪ ، میزان خالصتر = ۱۱٪ ، رطوبت = ۲٪

همچنین مابقی آن به صورت $\frac{H}{C} = 9$ می باشد. بجز از خارج کردن رطوبت و خالصتر ترکیب در همه جا را بیا بیا

BC1. پسای محاسبه ۱۰۰ می گیریم $\rightarrow m_H + m_C = 100$ (mass)

BC2. $n_H + n_C = 10$ (mole) $\frac{H}{C} = 9 \rightarrow n_H = 9, n_C = 1 \Rightarrow m_H = 9, m_C = 12 \Rightarrow \frac{m_H}{m_C} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

$\Rightarrow w_H = \frac{3}{7}, w_C = \frac{4}{7} \Rightarrow m_H = w_H \cdot m_{(H+C)} = \frac{3}{7} \times 17 \Rightarrow m_H = 7.29$

$m_C = \frac{4}{7} \times 17 = 9.71$

$m_S + m_O + m_N + m_C + m_H = 17$

بجز از خروج آب و خالصتر:

$\Rightarrow w_S = \frac{2}{14} \times 100, w_O = \frac{9}{14} \times 100, w_N = \frac{1}{14} \times 100, w_C = \frac{55}{14} \times 100, w_H = \frac{23}{14} \times 100$

$w_S = 14.29\%, w_O = 64.29\%, w_N = 7.14\%, w_C = 39.29\%, w_H = 16.43\%$

Subject:

Year: Month: Date: ()

* حرکات در مواد پدید مادی ترکیب را دارند که ماده جامد یا مایع بود قطعاً در مبرجری است اما اگر مربوط به گاز بود قطعاً


در صد مطلق است. همچنین اگر زمانی نسبت میزان دو ماده را دارند، این نسبت مولی باشد. اگر منظور نسبت جرمی

باشد، خود سوال باید ذکر کند

و T (Temperature??)

- زمانی می توان دمای یک اتاق را گزارش کرد که عامل محرک گرمایی داخل اتاق وجود نباشد. به عبارتی: $\nabla T \equiv 0$

معیارهای دمای



صفر مطلق مطابق هر کدام از آن حله ها بصورت رو بر و است: $0^\circ R = -40^\circ F = 0^\circ K = -273,15^\circ C$ = صفر مطلق

رابطه تبدیل دمای

$$T(K) = T(^{\circ}C) \times \frac{1K}{1^{\circ}C} + 273,15K \Rightarrow \boxed{\frac{T(K)}{K} = \frac{T(^{\circ}C)}{^{\circ}C} + 273,15}$$

$$T(^{\circ}R) = T(^{\circ}F) \times \frac{1^{\circ}R}{1^{\circ}F} + 490^{\circ}R \Rightarrow \boxed{\frac{T(^{\circ}R)}{^{\circ}R} = \frac{T(^{\circ}F)}{^{\circ}F} + 49}$$

$$T(^{\circ}F) = T(^{\circ}C) \times \frac{1,8^{\circ}F}{1^{\circ}C} + 32^{\circ}F \Rightarrow \boxed{\frac{T(^{\circ}F)}{^{\circ}F} = 1,8 \frac{T(^{\circ}C)}{^{\circ}C} + 32}$$

Subject:

Year: Month: Date: ()

* اگر واحد یکسانیت شامل کسیت دما باشد و بجای واحد تبدیل واحد راوی آن انجام دهیم از ضرایب تبدیل استفاده

یکنیم اما آن معرزی که مثلا $C_p = a + bT + cT^2$ و لغتد که فقط بر حسب درجه فارنهایت در

رابطه صدق می کند، برای تبدیل به $^{\circ}C$ باید از رابطه $T(^{\circ}F) = 1.8 T(^{\circ}C) + 32$ استفاده کنیم و صرف استفاده

از ضرایب تبدیل کافی نیست

مسئله: می دانیم که ضریب انتقال حرارت برای Al در $32^{\circ}F$ به اندازه $11.7 \frac{Btu}{ft^2 (^{\circ}F/ft)}$ می باشد. واحد آن را بر حسب

$^{\circ}C$ ، $^{\circ}R$ بیانید

$$\Rightarrow 11.7 \frac{Btu}{ft^2 (^{\circ}F/ft)} \times \frac{1^{\circ}F}{1^{\circ}R} = 11.7 \frac{Btu}{ft^2 (^{\circ}R/ft)}$$

$$\Rightarrow 11.7 \frac{Btu}{ft^2 (^{\circ}F/ft)} \times \frac{1.8^{\circ}F}{1^{\circ}C} = 21.06 \frac{Btu}{ft^2 (^{\circ}C/ft)}$$

مسئله برای مولتورین اسید داریم $C_p = 33.25 + 3.777 \times 10^{-2} T$ و T استفاده آحاد به صورت $^{\circ}R$ بر است

$$C_p [E] \frac{cal}{g \cdot mol \cdot ^{\circ}C} \quad T [E] ^{\circ}C$$

الف) اگر $C_p [E] \frac{J}{g \cdot mol \cdot ^{\circ}K}$ ، بجای واحد معادل آن تغییر دهیم

$$C_p = \left[33.25 + 3.777 \times 10^{-2} T \right] \left(\frac{cal}{g \cdot mol \cdot ^{\circ}C} \right) \left(\frac{4.184 J}{1 cal} \right) \left(\frac{1^{\circ}C}{1^{\circ}K} \right)$$

$$\Rightarrow C_p' = 139.1 + 15.59 \times 10^{-2} T (^{\circ}C)$$

ب) اگر بخواهیم $T [K]$ را وارد معادله کنیم، رابطه را بازنویسی کنیم. (معادله‌ی قسمت الف را پیش فرض قرار دهیم)

$$C_p = \left[139,1 + 1,559 \times 10^{-4} (T_{(K)} - 273,15) \right] \left(\frac{J}{\text{mol} \cdot ^\circ K} \right)$$

فشار،

فشار را می‌توان به دو صورت نسبی (gauge) و مطلق (absolute) گزارش کرد

$$\text{فشار نسبی} \Rightarrow P_{ag} \neq P_{sig}$$

فشار مطلق جمع فشار نسبی با فشار هوا است

$$\text{فشار مطلق} \Rightarrow P_{aa} \neq P_{sia}$$

$$P_{aa} = P_{ag} + P_B$$

فشار، بار و متریک هوا

می‌دانیم که فشار ستون مایع به صورت $P = \rho g h$ که محاسبه می‌شود و اگر دو مایع بافت، یکسان داشته باشیم

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \Rightarrow \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_2}{h_1}$$

خواهیم داشت


واحدهای از قبیل mmHg ، cmHg و ftH_2O معلوم است که سیال مورد نظر به ترتیب جیوه، جیوه و آب خواهیم داشت

* در بارومتر از سیالی استفاده می‌شود که فشار بالایی ندارد یعنی دمای جوش آن بالا است این کار برای این است که

فشار قسمت خالی در لوله بارومتر برابر صفر باشد و اندازه گیری ما را خراب نکند

$$P_{std} = 1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa} = 14,7 \text{ psi} = 760 \text{ mmHg} \quad *$$

* برای محاسبه فشار مخازن هوا و (tank) از لوله‌های یو-توب (U-Tube) استفاده می‌کنیم.



$$P_g = \rho g h \quad \leftarrow \text{متناسب با فشار نسبی (P_g) است}$$

همچنین برای معکوس فشار مطلق با زدودن معزّن از رابط زیر استفاده کنیم

$$P_{std} + \rho g h = P_a$$

★ لوله‌های U شکل برای معکوس دانندازه لتری فشارهای پایین و متوسط بکار می‌رود و برای فشارهای ۱۰ bar و بالاتر باید از دستگاه‌های دیگر استفاده شود.

★ می‌توان از لوله‌های U شکل برای معکوس مستقیم فشار مطلق استفاده کرد، به صورتی که فشار از هوا


روی لوله سمت راست برداریم فشار مطلق معکوس می‌شود. برای ایفکار باید انتهای لوله سمت راست

را ببندیم. در این صورت Δh نشان دهنده تغییر می‌کند و فشار مطلق به صورت $P_a = \rho g \Delta h$ معکوس می‌شود.

موازنه جرم در سیستم‌های Reactive



و B و C و D فراآورده (products) گویند. α, b, c, d در معادله زیر صدق کنند از آن برای



در این صورت به اعداد صحیح a, b, c, d ضریب استوکیومتری گویند.

★ از حل کردن آهک زنده در آب و واکنش آن به آهک مرده دست می‌یابیم.
(lime)

Subject :

Year . Month . Date . ()

مسئله: باقیمانده سنگ آهن ترکیب از $MgCO_3$ و $CaCO_3$ و ناخالصی های غیر قابل حل است که

در صد های آن به ترتیب 51.41% ، 92.19% و 1.7% می باشد. باقیمانده آن در لوره به اهن زنده دست

می آید. سنگ آهن از MgO و CaO متشکل شده است. آهن $100 kg$ سنگ آهن داشته باشیم چقدر آهن زنده در

پایین باقی می ماند؟

$$100 kg LS \times \frac{51.41 kg MgCO_3}{100 kg LS} \times \frac{80 kg MgO}{14 kg MgCO_3} + 100 kg LS \times \frac{92.19 kg CaCO_3}{100 kg LS} \times \frac{56 kg CaO}{100 kg CaCO_3}$$

$$= \boxed{51.41 kg CaO + MgO}$$

* **آلتور:** معادن های لوله و آلتور های شیشه در صنعت در آن انجام می شود که از اعمی دارد

بچ (Batch): ورود و خروج به صورت پیوسته نیست. در این حالت پس از اختلاط مواد ورودی و انجام واکنش

بهر مدت Batch time معنویات داخل آلتور را خارج می کنیم و برای مصارف گوناگون استفاده می کنیم

پیوسته (Continuous): واکنش دهنده ها به صورت پیوسته وارد آلتوری شوند و همزمان محصولات خارج می شوند این آلتور

توقف ندارد و خروج و ورود مواد به طور پیوسته صورت می گیرد.

نیم پیوسته (Semi batch): تعدادی از واکنش دهنده ها همواره داخل آلتور موجود دارد و بقیه واکنش دهنده ها

به صورت پیوسته وارد می شود. مثال این حالت زمانی است که یک واکنش دهنده جامد داخل آلتور وجود دارد و ماده

دیگر به صورت پیوسته به آن وارد می شود.

Subject:

Year: Month: Date: ()

مفاهیم محدودکننده و اضافی

با این مفاهیم و کاربرد آن و شیوه‌ی محاسبه معلوم کردیم آن‌ها هستیم، این جا به معرفی مفهومی درصد اضافی می‌پردازیم

$$Ex' = \frac{\text{مقدار استولیشری} - \text{مقدار واقعی}}{\text{مقدار استولیشری}} \times 100$$

Fractional conversion (X_A)

در اکثر ناپیوسته فرض کنید در $t=0$ مول‌های n_{A_0} و n_{B_0} را وارد کنیم و در زمان t مقدار مول‌های

$$X_A = \frac{n_{A_0} - n_{A_t}}{n_{A_0}} \times 100 \quad n_B \text{ و } n_A \text{ موجود باشد تعریف کنیم:}$$

همچنین در اکثر پیوسته، میزان ورود و خروج را به ترتیب به جای n_{A_0} و n_{A_t} قرار می‌دهیم و یا با ناداننداری

$$X_A = \frac{n_A^{in} - n_A^{out}}{n_A^{in}} \times 100 \quad \text{روبرد ناپیوسته می‌دهیم:}$$

این نسبت هم برای متادیر مولی هم برای مقادیر جری سازگار است.

درجه‌ی کامل شدن (Degree of completion)

؟ نماد DOC نشانی دهند و تعریف آن همان تعریف Fractional conversion است به شرطی که

$$DOC = X_{LR} \quad \text{برای ماده محدودکننده محاسبه شود.}$$

لزینس، انتخاب (selectivity β)